



Zustandsbericht

Kunde:	Privatinserate mobile.de	
Berichtsnummer:	0000000053297-DE29	Vertragsnummer:
Amtl. Kennzeichen:	-	Referenznummer:

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell C 200 T CDI			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WDD2042071F4XXXXX	Laufleistung abgelesen:	182240 km
Erstzulassung:	15.10.2009	Besichtigungsdatum/-ort:	19.02.2015 Nürnberg
Fahrzeugart:	PKW	Re-Import:	Unbekannt
Aufbauart:	Kombi	KBA-Nr. (HSN/ TSN):	0999//BHG
Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / -	Motorart / Zylinder:	
Getriebe Art:	Schaltgetriebe 6 Gang	Navi.-Datenträger:	CD/DVD
Hubraum / Leistung:	2148 ccm / 100 kW (136 PS)	Antriebsart:	Heckantrieb
Farbe/ Lackart:	Schwarz / Uni	Anz. Vorbesitzer:	3
Türen / Sitzplätze:	5 / 5	Anz. Schlüssel:	2
Nächste HU / AU:	/	Polster Art:	Stoff
Servicenachweis verfügbar:	Nein	Farbe Innenausstattung:	Grau
Servicenachweis gepflegt:	Nein	Raucherfahrzeug:	Nein
Letzter Service km / am:	/	Fahrzeug fahrbereit:	Ja
Fahrzeug verkehrssicher:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand außen:	3 - Durchschnittlich	Besichtigungsbedingung:	-
Zustand innen:	3 - Durchschnittlich	CarMotorCheck24©:	
Zustand allgemein:	3 - Durchschnittlich	OBID II Ergebnis:	

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Kleber	205/55/R16/91V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Kleber	205/55/R16/91V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Kleber	205/55/R16/91V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Kleber	205/55/R16/91V 5 mm
Ersatzrad:	Notrad	
Zustand Ersatzrad:	Vollwertig	

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außentemperaturanzeige
Batterie 70 Ah	Berganfahrhilfe
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent
Dachreling	Design- und Ausstattungslinie Classic
Drehzahlmesser	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Innenausstattung Zierteile Klavierlack-Optik	Klimaautomatik (Thermatic)
Knieairbag Fahrerseite	Kopf-Airbag-System (Windowbag)
Kopfstützen vorn NECK-PRO	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten mit Fach
Nebelscheinwerfer	Reifendruckwarner
Reiserechner	Rußpartikelfilter
Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung	Seitenairbag (Sidebag) vorn
Sitz vorn links elektr. verstellbar	Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Verglasung getönt
Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung	

Sonderausstattung

Ascher anstelle Ablagefach	Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
Feuerlöscher	Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Metallic-Lackierung
Parktronic-System PTS (vorn und hinten)	Reserverad als Notrad

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Durchgeführt
--------------------	---------------------



Es wurde eine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:

Durchgeführt

Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte mit Hilfe von Hubmittel (Hebebühne o. ä.) durchgeführt werden.

Laufleistung plausibel:

Ja

Ja

Hinweis:

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Keine feststellbar

Im Rahmen einer Lackschichtdickenmessung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Lackschichtdickenmessung:

Innerhalb der Toleranzen

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:

Nicht festgestellt

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:



Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Motorlauf:	✓ In Ordnung	Getriebe:	✓ In Ordnung
Kupplung:	✓ In Ordnung	Lichtmaschine / Generator:	✓ Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	✓ Eingeschränkt geprüft	Ölverlust:	✓ In Ordnung
Zahnriemen:	✗ Nicht vorhanden	Batterie / Akkumulator:	✓ In Ordnung
Auspuffanlage:	✓ In Ordnung	Stoßdämpfer:	✓ Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	✓ In Ordnung	Kombiinstrument:	✓ In Ordnung
Fahrzeuganzeigen:	✓ In Ordnung	Klimaanlage:	✓ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Getriebe:	Das Getriebe wurde im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtest geprüft.
Kupplung:	Die Kupplung wurde im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtest geprüft.
Lichtmaschine / Generator:	Die Funktion der Lichtmaschine (Generator) wurde mit Hilfe der Ladekontrollleuchte im Kombiinstrument geprüft.
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Ölverlust:	Das Fahrzeug wurde bei der Besichtigung auf Ölverluste geprüft. Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurden am Fahrzeug keine Ölverluste festgestellt.
Zahnriemen:	Der Motor verfügt über keinen Zahnriemen
Batterie / Akkumulator:	Die Batterie (Akkumulator) wurde bei der Besichtigung geprüft. Der Motor konnte ohne Fremdhilfe gestartet werden.
Auspuffanlage:	Die Auspuffanlage wurde bei der Besichtigung augenscheinlich und akustisch geprüft.
Stoßdämpfer:	Die Stoßdämpfer konnten bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Kombiinstrument:	Zum Besichtigungszeitpunkt konnten augenscheinlich keine Mängel am Kombiinstrument festgestellt werden.
Fahrzeuganzeigen:	Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine Auffälligkeiten bei der Prüfung der Fahrzeuganzeigen vor.
Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.

Schäden

 Karosserie außen		
Bauteil	Schaden	Rep.-Art



1.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Lackieren
2.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Lackieren
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Undicht	Erneuern

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Innen



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



VIN



Sonstiges



1. Kotflügel Vorne - Links

Kratzer



2. Felge Vorne - Links

Kratzer



3. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Undicht



3. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Undicht